

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-01/004	Deponie Kielsche Straße	3500	Unterlauf Oker	30.000	10.000	C2	Freizeit	teilweise unbedeckt	Untersuchung im Rahmen FRL 2012	nachträglich aufgenommen da Schlacken sichtbar sind
6.2.2-3204-01/045	EHEM. MÜLLDEPONIE OKERSÜMPFE	0,1726	Unterlauf Oker	8.000		C2	Freizeit	teilweise unbedeckt	Bergaufsicht (?); Bewertung SM-Emission	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-01/056	Schlammablagerungen an der Oker	0,077	Unterlauf Oker		500.000	C1 nach C	Brache	spärlich	Sanierung Bleihütte Oker	Fall in Bleihütte 01/074Hb integriert
6.2.2-3204-01/066-A	GOETHESCHULE, EHEM. FA. BORCHERS	0,9784	Unterlauf Oker		10.000	B	Standort des Stadtmuseums Goslar	versiegelt	analog TG 1	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-01/067H	Komm. Steinbruch + Blockschutthalde a. Rammelsberg	5,4346	Unterlauf Oker	10.000	30.000	C2 nach C1	Freizeit	überwiegend unbedeckt	1. Untersuchung der SM-Gehalte, 2. ggf. Standsicherheitsgutachten 3. ggf. Bewertung des Emissionspotenzials, 4. ggf. Abdeckung offener Bereiche analog TG 1 und zum Erosionsschutz;	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/068Ha	Halde im Hüttental nördlicher Bereich	0,1453	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-01/068Hb	Halde im Hüttental südlicher Bereich	0,1633	Oberlauf / Unterlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-01/069H	HALDE AM EHEM. HERZOG J.-F.-SCHACHT	3,3257	Oberlauf Innerste		12.000	B	Wohnnutzung	tw. lückenhaft	Erosionssicherung	teilsaniert (Grumbach)
6.2.2-3204-01/070Ha	Hahnenkleer Gangzug Lautenthaler Straße	0,6955	Oberlauf Innerste			A	Wohnnutzung	dicht		
6.2.2-3204-01/070Hb	Hahnenkleer Gangzug östlich Kläranlage	0,08159	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-01/071H	Halde an der Grube "Großfürstin Alexandra"	1,7393	Unterlauf Oker	2.000		B	keine regelmäßige Exposition	überwiegend unbedeckt	Abdeckung offener Bereiche, Eindämmung der Erosion, analog TG 1	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/072Ha	HALDE NORDWESTLICH DES HERZBERGS	0,0567	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/072Hb	HALDE NÖRDLICH DES HERZBERGS	0,1624	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/072Hc	HALDE NORDÖSTLICH DES HERZBERGS	0,0467	Unterlauf Oker			B	keine regelmäßige Exposition	überwiegend unbedeckt	Abdeckung offener Bereiche, Eindämmung der Erosion, analog TG 1	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/074Hb	Bleihütte Oker	29,1939	Unterlauf Oker	15.000	3.000.000	C	Wohnen/Park/Gewerbe/Industrie	versiegelt/ unbedeckt	Sanierung der Altlast	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-01/075H	Alte Bergwerksanlagen + altes Lager am Rammelsberg	6,2733	Unterlauf Oker	3.000	15.000	C1	Freizeit/ Gaststätte	teilweise unbedeckt	Begrünung und Abdeckung offener Bereiche analog TG 1; ggf. Bewertung Schwermetallemission	siehe auch -01/111A
6.2.2-3204-01/077H	HALDE IM OBEREN SCHEINTAL	0,1379	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-01/083H	HALDE IM BERGTAL	0,8278	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-01/086H	HALDE IM DRECKTAL	0,4594	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/205A	EINBECKER BRAUEREI	0,0733	Unterlauf Oker	8.000		B/ C1	Wohnen	versiegelt	analog TG 1	< 50 m
6.2.2-3204-01/212H	SCHIEFERGRUBE GLOCKENBERG	8,7612	Oberlauf Innerste			A	Freizeit	überwiegend dicht		
6.2.2-3204-01/228H	HALDE ZWISCHEN BREITEM TOR U. SUDMERBERG	0,777	Unterlauf Oker			A	Freizeit	überwiegend dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/232H	Sekundärhalden süd. d. Bruchhaussee am Rammelsbe	0,6861	Unterlauf Oker	3.000		B/C1	Freizeit	überwiegend unbedeckt	Begrünung/Förderung des Bewuchses	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/238A	Ehem. PKW-Handel, Wehrdamm 10, Goslar-Oker	0,0561	Unterlauf Oker		300.000	S	Gewerbe	versiegelt	keine, da saniert (Oberflächenabdichtung)	kein Oberflächengewässer; nachträglich aufgenommen, da Schlackenhalde saniert wurde

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-01/276H	Halde an der Jugendherberge Hahnenklee Bockswiese	2	Oberlauf Innerste	10.000	2.000	C1	Wohnnutzung	überwiegend dicht	analog TG 1, Untersuchung Pochwerk	
6.2.2-3204-01/373H	Halde am Wäschegraben südöstlich Bockswiese	0,9414	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-01/385H	Halde am Herzberger Teich	0,247	Unterlauf Oker	3.000		C2	keine regelmäßige Exposition	dicht	Ermittlung der Schadstoffgehalte	
6.2.2-3204-01/386A	Bergschadensbereich am Rammseck	2,2735	Unterlauf Oker	2.000	10.000	C2	Freizeit	teilweise unbedeckt	Ermittlung der Schadstoffgehalte	teilw. NSG, teilw. LSG
6.2.2-3204-01/387	Absatzbecken nördl. des Bergwerksgeländes	2,1149	Unterlauf Oker	2.000		A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt	Förderung der Begrünung zum Zwecke der Hangstabilisierung	randlich LSG
6.2.2-3204-01/407A	Erzaufbereitung Bockswiese		Oberlauf Innerste	3.000						
6.2.2-3204-02/003 b	WASSERAUSTR. BAHNSEITENGRABEN	0,5517	Unterlauf Oker			C/D	Straße	überwiegend unbedeckt	Entsorgung/ Oberflächenabdeckung	Durch Sanierung der Drainage Brandhalde/Bahnseitengraben saniert
6.2.2-3204-02/005H	A.D.KREUZUNG WIESENWEG M.RADAU	3,636.2.2-	Unterlauf Oker	3.000		A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht	Saugkerzenuntersuchung	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-02/008Ad	EHEM. HÜTTENBETR. MATHILDENHÜ.	12,8760	Unterlauf Oker	10.000	40.000	B	Wohnen/ Gewerbe	überwiegend versiegelt	analog Bodenplanungsgeb.VO, Oberflächenabdeckung	< 50 m
6.2.2-3204-02/021H	Wiederröder Hütte		Unterlauf Oker		5.000	B				
6.2.2-3204-02/022H	ZELBLEEK, SCHLACKEN	2,0380	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		< 50 m
6.2.2-3204-02/023H	KURHAUS IN BAD HARZBURG	7,3338	Unterlauf Oker	15.000		B	Gewerbe/ Freizeit	überwiegend dicht/ versiegelt	analog Bodenplanungsgeb.VO, Oberflächenabdeckung	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-02/028A	GRUBE FRIEDERIKE	4,5644	Unterlauf Oker	30.000	25.000	B	Gewerbe	versiegelt	analog Bodenplanungsgeb.VO	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/029A	MESSINGHÜTTE, BÜNDHEIM	1,0831	Unterlauf Oker	2.000	10.000	B	Wohnen	versiegelt	analog Bodenplanungsgeb.VO	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/032H	HALDE OBERH. DER MÜND. DER BASTE IN DIE RADAU	0,7994	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		< 50 m
6.2.2-3204-02/033H	HALDE AM ÖSTLICHEN RADAUBERGE	0,3170	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht	analog Bodenplanungsgeb.VO, Oberflächenabdeckung	< 50 m
6.2.2-3204-02/040	BETRIEBSDEPONIE ZINKHÜTTE	0,9277	Unterlauf Oker	20.000		C2 nach C1	Brachfläche/Gewerbe	überwiegend unbedeckt	orientierende Untersuchung gem. BBodSchG ist erfolgt, ggf. räumlich erweitern	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/049H	HALDE BEI DER HÜTTE DES MAGISTER TILGEN	2,2075	Unterlauf Oker	12.000		B	Wohnnutzung	überwiegend versiegelt	analog Bodenplanungsgeb.VO	< 50 m
6.2.2-3204-02/051H	HALDE BEI DER HÜTTE UNTER DER HEIDE	0,8158	Unterlauf Oker	10.000		B	Freizeit	überwiegend dicht	analog Bodenplanungsgeb.VO	< 50 m
6.2.2-3204-02/055H	HALDE IM SCHLACKENTAL	0,6810	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-02/058H	HALDE D. GRUBE FRIEDERICKE	0,4681	Unterlauf Oker	2.000		B	Wohnen/Gewerbe	überwiegend dicht	analog Bodenplanungsgeb.VO	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/059H	HALDE NÖRDL. GOLDBERG	0,4106	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		< 50 m
6.2.2-3204-02/060H	HALDE NÖRDL.GLÄSHECKE-BACH	0,1019	Unterlauf Oker	2.000		A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt	Oberflächenabdeckung	< 50 m
6.2.2-3204-02/061H	HALDE IM BERNERSTAL	0,3789	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-02/068A	PREUSSAG FORSCHUNG	2,1746	Unterlauf Oker	6.000	150.000	B	Industrie/Gewerbe	versiegelt/ unbedeckt	teilw. Saniert, versiegelt	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/092H	Halde am Grenzweg in Eckertal "Wiederröder Hütte"	0,1254	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-03/010H	HALDE NÄHE EHEM GLASHÜTTE	1,105	sonstige			A	keine regelmäßige Exposition	ja	keine	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-03/011H	HALDE SÜDÖSTL. DES SCHWIMMBADS	0,4437	sonstige	5.000		B	Freizeit geringe Frequenz	z.T.	Begrünung / Abdeckung	< 50 m

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-03/012H	HALDE AM FUSSE DES HÜTTEBERGES	0,0864	sonstige	2.000	3.000	B	Wohnnutzung	ja	BPG-VO	< 50 m
6.2.2-3204-03/013H	HALDE AN DER STEINSLIPPE	1,1099	sonstige	2.000	3.000	B	Wohnnutzung	z.T.	BPG-VO	< 10 m
6.2.2-3204-03/014H	HALDE AN DER WALDMÜHLE BLAUFARBENWERK	0,1459	sonstige	5.000		B	Freizeit geringe Frequenz	z.T.	BPG-VO	
6.2.2-3204-03/015H	HALDE IM STEINFELD BEI BRAUNLAGE	1,2341	sonstige			A	Freizeit geringe Frequenz	ja	keine	< 10 m
6.2.2-3204-03/042H	Halde an der ehem. Glashütte Braunlage	0,1858	sonstige			A	keine regelmäßige Exposition	ja	keine	< 50 m
6.2.2-3204-04/022H	Halde auf dem Todberg	1,1758	Unterlauf Innerste	2.000	5.000	A	Freizeit geringe Frequenz	z.T.	Begrünung	> 50 m
6.2.2-3204-04/036H	LAUTENTHALER HÜTTE	1,1893	Oberlauf Innerste	6.000		A	Wohnen	dicht	keine weiteren Maßnahmen sinnvoll, da Belastungsschwerpunkte im Grundwasser liegen.	
6.2.2-3204-04/040H	ZUS.FLÜß BÄCHE KL.SCHLACKENTAL	0,66	Oberlauf Innerste			A	Freizeit, geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-04/043H	Halde an der Holzfabrik	1,1376	Unterlauf Innerste	2.000	5.000	A	Freizeit geringe Frequenz	z.T.	Begrünung	< 10 m
6.2.2-3204-04/063A	EHEM. TANKSTELLE, KFZ-REPARATUR	0,094	Oberlauf Innerste			A	Gewerbe	teilweise unbedeckt		
6.2.2-3204-04/064A	EHEM TANKSTELLE, KFZ-REPARATUR	0,0825	Oberlauf Innerste			A	Wohnen	teilweise unbedeckt		
6.2.2-3204-04/086A	ERZAUFBEREITUNG KRANICHSBERG	29,4211	Oberlauf Innerste	15.000		A	Freizeit	teilweise unbedeckt	Profilierung, Erosionssicherung, Abdichtung zur Sickerwasserminimierung	
6.2.2-3204-04/088H	ECKSBERGHÜTTE "ROTE KLIPPE"	1,5142	Oberlauf Innerste			A	Freizeit	dicht		
6.2.2-3204-04/092H	HALDE GGue, BERG-U. HueTTENSCHAU	0,3797	Oberlauf Innerste			A	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft		
6.2.2-3204-04/105H	Halde Stollen-sche am Bromberg	0,0795	Oberlauf Innerste	2.000		A	Freizeit, geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-04/111H	Halde nord-stlich Gabelkappe	0,0392	Oberlauf Innerste			A	Freizeit, geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-04/118H	Halde südl. Erzaufbereitung Kranichsberg	0,2174	Oberlauf Innerste			A	Freizeit, geringe Frequenz	teilweise unbedeckt		
6.2.2-3204-05/001	EHEM. KLÄRTEICH "IDA"	19,6063	Unterlauf Innerste	8.000		A	keine regelmäßige Exposition	ja		
6.2.2-3204-05/029H	HALDE AM SCHRÖDERSTOLLEN	3,1576	Unterlauf Oker	3.000	6.000	C2	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht	Bewertung hauptsächlich Arsen-Emission	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-05/031A	GRUBE BISMARCK-SCHACHT und Halde	0,6463	Unterlauf Oker	2.000		C2	Wohnen/ Gewerbe		Bewertung hauptsächlich Arsen-Emission	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-05/032Aa	Grube Ida	5,9524	Unterlauf Innerste	40.000			Industrie/Gewerbe	lockerer Bewuchs		
6.2.2-3204-05/032Ab	ehem. Schacht Ida	5,0486	Unterlauf Innerste	150.000			keine regelmäßige Exposition	ja		
6.2.2-3204-05/043A	GRUBE GEORG-FRIEDRICH	2,6684089	Unterlauf Innerste	2.000		A	Industrie/Gewerbe	z.T.	keine	> 50 m
6.2.2-3204-05/045A	GRUBE FORTUNA	11,4608	Unterlauf Oker	14.000		C2			Bewertung hauptsächlich Arsen-Emission	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-05/050H	SCHLACKENHALDE FABRIKWÄLDCHEN	1,3761	Unterlauf Innerste	4.000		B	Freizeit geringe Frequenz	z.T.	Begrünung/Ufersicherung	< 10 m
6.2.2-3204-05/055H	Halde am Schacht "Ida", Othfresen	1,8495	Unterlauf Oker			A			Bewertung hauptsächlich Arsen-Emission	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-05/060H	Halde bei der Grube "Georg-Friedrich"	1,1073	Unterlauf Innerste	3.000		A	Freizeit	ja	Begrünung	> 50 m

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-05/065H	Klärteich Fortuna östlich von Heißum	23,1191	Unterlauf Innerste	10.000		B	Freizeit geringe Frequenz	ja	einfache Schutzmaßnahmen (Schilder aufstellen)	< 10 m
6.2.2-3204-06/010H	KUPFERHÜTTE NEUMANNFELD	2,2022	Unterlauf Innerste	10.000		C2	Wohnnutzung	ja	analog BPG-VO TG 1; Abgrenzung untersuchen	> 50 m
6.2.2-3204-07/038H	Halde westl. Herrhausen	1,1281	Unterlauf Innerste	3.000	4.000	B	Freizeit geringe Frequenz	ja	analog BPG-VO TG 1	> 50 m
6.2.2-3204-07/058A	HAMMERWERK-ERZBRECHANLAGE	0,8973	Unterlauf Innerste	2.000	3.000	B	Industrie/Gewerbe	z.T.	analog BPG-VO TG 1, Ufersicherung	< 10 m
6.2.2-3204-07/122	Schlackenablagerung Schlackenteich	1,0335	Unterlauf Innerste	6.000		B nach A	Freizeit	tw. Unbedeckt		zwischenzeitlich untersucht und umgestuft
6.2.2-3204-08/003	Ehem. Bleihütte (Bauschutt)	1,3739	Oberlauf Innerste	5.000	10.000	C1	keine regelmäßige Exposition		Oberflächenabdichtung/Immobilisierung und Rekultivierung	
6.2.2-3204-08/007	Ablagerung Silbersegen	1,2057	Oberlauf Innerste	10.000		A	Keine regelmäßige Exposition, indirekter Einfluss auf Freizeit geringe Frequenz, angrenzend gewerblich	dicht		
6.2.2-3204-08/022bA	Abl. Silbernaal (Sägewerk)	0,0595	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-08/025A	KAISER-WILHELM-SCHACHT	3,558	Oberlauf Innerste	12.000		A	Industrie/Gewerbe	locker		
6.2.2-3204-08/033H	Halde SW Marienschacht an B242	0,163	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/039H	Schlammteich unterhalb Ottiliae	2,4133	Oberlauf Innerste	8.000		A	keine regelmäßige Exposition, angrenzend gewerblich	dicht		
6.2.2-3204-08/040H	HALDE AM WESTRAND DES HÜTTENBERGES	0,0241	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/047H	Pochsandhalden w. Ottiliaeschacht	1,4072	Oberlauf Innerste	30.000	700.000		keine regelmäßige Exposition	sehr wenig	Saniert: Erosionssicherung Böschung und Zellbach, Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	siehe detaillierte Kostenschätzung; Nachsorge: 5.000 € pro Jahr
6.2.2-3204-08/041H	HALDE AM HÜTTENBERG	0,6357	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	ohne		
6.2.2-3204-08/042H	HALDE AN DER GEORGENHÖHE	0,5121	Oberlauf Innerste	2.000		A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/043H	HALDE MÜNDUNG DES BÄRENHÖHLENTALS	0,1249	Oberlauf Innerste	2.000		A	Wohnnutzung	dicht		
6.2.2-3204-08/044H	HALDE AN DER GRUBE "ERNST-AUGUST"	0,0216	Oberlauf Innerste	1.000		A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/049H	Schacht und Halde Alter Segen	8,7221	Oberlauf Innerste	4.000		B	Freizeit geringe Frequenz indirekter Einfluss auf Industrie/Gewerbe	z.T. Wald, z.T. ohne Bewuchs	bereichsweise Erosionssicherung, insbes. Sorger Graben	
6.2.2-3204-08/050H	Südl. unt. Innerste	0,0305	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-08/051H	HALDE OBERE INNERSTE	0,1102	Oberlauf Innerste			A	Wohnnutzung	dicht, tw. versiegelt		
6.2.2-3204-08/052H	HALDE AM ZIEGENBERGER TEICH	0,0845	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-08/053H	HALDE AM FORTUNER TEICH	0,0321	Oberlauf Innerste / Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		v
6.2.2-3204-08/054H	HALDE ZW. MITTL. U. OB. PFAUENTEICH	0,3518	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz, Dammschüttung	ohne		
6.2.2-3204-08/055H	HALDE ÖSTL. EHEM. MARIENSCHACHT	0,7078	Oberlauf Innerste	6.000		B	Wohnnutzung	tw. unbedeckt	Analog TG 1, Maßnahmen wurden festgelegt u. mit Verantwortlichen abgesprochen	saniert
6.2.2-3204-08/056H	HALDE AM BERGFESTPLATZ	0,2905	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/057H	HALDE ÖSTL. JUGENDHERBERGE CLAUSTHAL	0,0618	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-08/058H	HALDE SÜDL. CALVÖR-SCHULE	0,2288	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition, angrenzend Wohnen, Kindergarten	dicht		

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-08/059H	HALDE AM SCHACHT HAUSERZBERG	2,8776	Oberlauf Innerste	3.000		A	Freizeit geringe Frequenz	tw. unbedeckt		
6.2.2-3204-08/060H	HALDE AM KIEFHÖLZER TEICH	0,3998	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-08/062H	HALDE AM RIESENBACHTEICH	0,2272	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-08/063H	HALDE AM PARKPLATZ WIESENBERGSTR.	0,0945	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-08/064H	HALDE AM OKERSTAUSEE ÖSTL. SCHULENB.	0,1554	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-08/065H	HALDE ÖSTL. HÜTTENKOPF AM OKERSTAUSEE	0,1448	Oberlauf Oker			A	Freizeit, Campingplatz	teilweise unbedeckt	analog TG 1	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-08/067H	Halde beim großen Flößtal	0,6263	Oberlauf Oker	2.000		A	Wohnnutzung	tw. versiegelt	analog TG 1	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-08/068H	HALDE AM BAHNHOF ALTENAU	0,0083	Oberlauf Oker			A	Wohnnutzung	tw. versiegelt	analog TG 1	< 50 m
6.2.2-3204-08/069H	HALDE AUF DEM GLOCKENBERG	0,0368	Oberlauf Oker			A	Wohnnutzung	tw. versiegelt	analog TG 1	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-08/071H	HALDE AUSLAUF SKIHANG ROSE	0,2782	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	überwiegend dicht	Abdeckung offener Bereiche	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-08/072H	HALDE AN DER GRUBE TREUER FRIEDRICH	0,1055	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-08/073H	HALDE NÖRDL. UFER UNT.PFAUENTEICH	0,311	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition, angrenzend Wohnbebauung	dicht		
6.2.2-3204-08/074Ha	Am Spiegeltalgraben/Halde Grube Frischer Steiger	0,4177	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/074Hb	Halde Grube König Salomon	0,1365	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/075H	HALDE AN DER BAHNHOFSTRAÙE	0,0229	Oberlauf Innerste			A	Wohnnutzung	dicht		
6.2.2-3204-08/076H	HALDE AM RIESENBACH	0,1769	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	überwiegend dicht		< 50 m
6.2.2-3204-08/077H	HALDE K 38/ BROCKENBLICK	0,0042	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-08/078H	Kleine Halde am Galgensberg	0,0204	Oberlauf Innerste			A	Wohnnutzung	dicht		
6.2.2-3204-08/079H	HALDE AN DER WALDBÜHNE	7,1155	Oberlauf Innerste	3.000		A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/080H	HALDE AM MARIENSCHACHT	0,0772	Oberlauf Innerste	3.000		A	Gewerbe	dicht		
6.2.2-3204-08/090A	SCHACHT SOPHIE, AM OSTBAHNHOF	0,8382	Oberlauf Innerste	2.000		A	Industrie/Gewerbe	dicht, tw. versiegelt		
6.2.2-3204-08/091A	Ehemalige Silberhütte Altenau mit Halde	2,7404	Oberlauf Oker	20.000	20.000	C1	Wohnnutzung	teilweise unbedeckt	Detailuntersuchung GW-Gefährdung und Direktpfad	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-08/120A	Ehem. Marienschacht	1,6742	Oberlauf Innerste	7.000		B	Wohnnutzung	tw. unbedeckt	Analog TG 1, Maßnahmen wurden festgelegt u. mit Verantwortlichen abgesprochen	saniert
6.2.2-3204-08/136A	ehem. Ottiliaschacht	0,3578	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	tw. unbedeckt		
6.2.2-3204-08/137A	Ehem. Bleihütte	6,414	Oberlauf Innerste	5.000	2.000.000	C1	Freizeit geringe Frequenz indirekter Einfluss auf Wohnen/Garten	lückenhaft	Erosionssicherung Zellbach, Oberflächenabdichtung/Immobilisierung und Rekultivierung	
6.2.2-3204-08/147A	Ehem. Schacht "Herzberg"	0,5865	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/154H	EHEM. GRUBE "ERNST AUGUST"	0,0701	Oberlauf Innerste			A	Wohnen/Garten	lockerer Bewuchs		
6.2.2-3204-08/157H	Halde am Galgensberg	0,7748	Oberlauf Innerste	6.000	40.000	B	Wohnen, Spielfläche	dicht, tw. versiegelt	analog TG 1 bzw. Sanierungsvereinbarung	

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-08/161H	B242/Am Rosenhof	0,7963	Oberlauf Innerste	2.000		A	Freizeit geringe Frequenz	dicht, Wiese		
6.2.2-3204-08/162A	SCHACHT "ANNA ELEONORE"	0,5996	Oberlauf Innerste	2.000		A	Industrie/Gewerbe	dicht, tw. versiegelt		
6.2.2-3204-08/169H	Halde am ehem. Schacht Caroline	10,2153	Oberlauf Innerste	5.000	150.000	B	keine regelmäßige Exposition	dicht, tw. versiegelt	teilsaniert, keine weiteren Maßnahmen	saniert
6.2.2-3204-08/172H	Halde Zw. Schalker Weg u.eh. Hausherzberg, Schacht	0,0528	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-08/173H	Halde am Umspannwerk Schalker Weg	0,0152	Oberlauf Innerste			A	Industrie/Gewerbe	versiegelt		
6.2.2-3204-08/174H	Halden in den Abtshöfen	1,5588	Oberlauf Innerste	2.000		A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-08/176H	Treuer Halde	1,0115	Oberlauf Innerste	2.000		A	Spielfläche	dicht, tw. versiegelt	Überwachung nach BPG-VO	
6.2.2-3204-08/179H	Halde südl. Schöne Aussicht -Wildemann	0,0209	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/180H	Halde zwischen Schöne Aussicht und Juliusquelle	0,0528	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/182H	Haldenkomplex und Schacht Ringer Zechenhaus	3,5375	Oberlauf Innerste			B	Wohnen/Garten	mäßig - dicht, Wiese, Wald	analog TG 1	
6.2.2-3204-08/183H	Haldenkomplex und Schacht Schreibfeder	5,3077	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz indirekter Einfluss auf Spielflächen	dicht, Wald		
6.2.2-3204-08/184H	Halde Friederiken-Schacht - östl. Wildemann	0,0114	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/185H	Halde am Mundl. H.-H.Stollen nordw.des Hütteberges	0,0659	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/186H	Halden östlich der Abtshöfe	0,1334	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	tw. Unbedeckt		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-08/187H	südl. Rosenhöfer Schacht	0,0871	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/188H	südwestl. Rosenhöfer Schacht	0,0668	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/190H	Halde südlich Marienschacht	2,28	Oberlauf Innerste	2.000		A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/191H	Halde Fundgrube Wilder Mann	0,107	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-08/192H	Halde von Praun und Redens Glück	0,015	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-09/027Aa	KALIBERGBAU SCHACHT 1	4,8012	Unterlauf Oker	15.000		C2	Wohnen/ Gewerbe	überwiegend dicht/ versiegelt	Berücksichtigung Kalisalz spezifische Schadstoffe	< 50 m
6.2.2-3204-09/027Ab	KALIBERGBAU SCHACHT 2	8,7221	Unterlauf Oker			C2	Wohnen/ Gewerbe auf Teilfläche	überwiegend dicht/ versiegelt	Berücksichtigung Kalisalz spezifische Schadstoffe	siehe -09/027Aa
6.2.2-3204-09/027Ac	KALIBERGBAU SCHACHT 3	4,0863	Unterlauf Oker			C2	keine regelmäßige Exposition	teilweise dicht	Berücksichtigung Kalisalz spezifische Schadstoffe	siehe -09/027Aa
6.2.2-3204-10/009H	AM GRÜNHIRSCHLER STOLLEN	0,2675	St. Andreasberg	10.000		A	Gewerbe	ja	BPG-VO, Bewuchs/Befestigung, Abfallablagerungen entsorgen, evtl. Pochwerk	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-10/010H	AM SCHACHT "5 BUECHER MOSES"	0,3	St. Andreasberg	2.000	4.000	B	Gewerbe	Böschungen	Haldenfuß offen, Befestigung/Flusslauf, Begrünung Hang, Befestigung Hof (BPG-VO)	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-10/012H	Am Schacht Felicitas	0,811	St. Andreasberg		4.000	B	Wohnen	ja	BPG-VO, Bewuchs	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/014Ha	HALDE "AM SAMSON"	3,1561	St. Andreasberg	5.000	2.000	B	Wohnen	z.T.	BPG-VO, Bewuchs, Erosionsminderung	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/014Hb	Halde Damm Hilfe Gottes Teich	0,1912	St. Andreasberg			A	Freizeit	ja	keine	
6.2.2-3204-10/015H	AN DER GRUBE "GÜLDENER APFEL"	1,258	St. Andreasberg	6.000		B	Wohnen	z.T.	BPG-VO, Bewuchs	

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-10/018H	AM SCHACHT "JACOBS GLUECK"	0,2837	St. Andreasberg	5.000		B	Wald / Freizeit	z.T.	z.T. offene Flächen, Grillplatz, Wanderweg, Grubeneingänge, NK	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/019H	Am Schacht Claus-Friedrich	0,2122	St. Andreasberg			A	Wald	z.T.	bewachsen, z.T. grobes Geröll, Begrünung erforderlich	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/020H	AM REDENSGLUECKER SCHACHT	0,3022	St. Andreasberg			A	Wald	ja	dicht bewachsen	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/021H	AM WEINSTICKER SCHACHT	0,0392	St. Andreasberg			A	Wiese / Freizeit	ja	begrünt	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/022H	AM WEINBLUETHER SCHACHT	0,5138	St. Andreasberg			A	Wiese / Freizeit	ja	begrünt	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/024H	AM SCHACHT ST. MORITZ	0,0674	St. Andreasberg			A	Wald	ja	dicht bewachsen, nahezu unzugänglich	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/029H	HALDE AN DER ODERTALER SÄGEMÜHLE	0,0527	St. Andreasberg			A	keine regelmäßige Exposition	ja	begrünt	< 10 m
6.2.2-3204-10/031A	NEUFANGER ERZWÄSCHE	0,3039	St. Andreasberg			B	Freizeit	nein	BPG-VO	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/033A	EHEM. GRUBE "SAMSON"	0,5185	St. Andreasberg			B	Freizeit / Wohnen		BPG-VO	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/035	Halde und Altstandort Silberhütte-Wäschegrund		St. Andreasberg			A				
6.2.2-3204-10/042A	Schacht + Erzaufbereitung Prinz Maximilian	2,1377	St. Andreasberg	5.000	600.000	keine da saniert in Nachsorge	Gewerbe	nein	Sanierung des größten Teils kurz vor Abschluss, Abzäunung am Schacht erneuern, wg. Unfallgefahr und Ablagerung v. Wildem Müll	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m); ehem. Az 10/011H integriert und Name umbenannt
6.2.2-3204-10/044H	Sieberberg nordwestlich der Dachdeckerschule	2,8356	St. Andreasberg			A	Grünland	ja	Info Eigentümer / Pächter	
6.2.2-3204-10/045H	Am Beerberg	0,0692	St. Andreasberg			A	Wald	ja	begrünt	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/046H	Suedlich Beerberg	0,0954	St. Andreasberg			A	Wald	ja	begrünt	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/047H	Gottes Segen	0,2367	St. Andreasberg			A	Wiese / Freizeit	ja	begrünt	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/048H	Weintraube	0,0462	St. Andreasberg			A	Wiese / Freizeit	ja	begrünt	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/050H	Halde am ehem. Schacht König Ludwig	0,2276	St. Andreasberg	1.000		B	Wohnen	z.T.	BPG-VO	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/001H	HALDE AM KLEINEN STEIMKERBACH	0,12230811	Unterlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	ja	keine	> 50 m
6.2.2-3204-11/002H	HALDE AM SCHWEINSRÜCKEN	0,1452	Unterlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	z.T.	keine	< 10 m
6.2.2-3204-11/004H	HALDE IN DER NÄHE DES GEGENTALES	0,0876	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/005H	HALDE AM INNERSTETAUSEE (SCHWARZENB.)	0,404	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/006H	HALDE AM SCHWARZENBERG	0,1113	Oberlauf Innerste	2.000		A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/007H	HALDE IM INNERSTETAL (WITTENBERG)	0,4829	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/008H	HALDE ZWISCHEN WITTENBERG UND ECKSBURG	2,1306	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/009H	ZW. GROSSEM U. KLEINEM TROGTAL	2,27	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition, ehem. Grauwackesteinbruch	dicht		
6.2.2-3204-11/012H	HALDE AM KLEINEN OCHSENGRUND	0,2442	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/015H	HALDE IM HÜTTSCHEENTAL NORDWESTL. WILDEMANN	1,5317	Oberlauf Innerste	2.000		A	Freizeit geringe Frequenz	tw. unbedeckt		
6.2.2-3204-11/018H	HALDE AN DER MÜNDUNG UNT. AUERHAHN-INNERSTETAL	0,7212	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-11/019Ha	HALDE SÜDLICH VON WINTERHALBE	1,6598	Oberlauf Innerste	2.000		A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/019Hb	HALDE AN DER STR. ZELLERFELD WILDEMANN	8,7332	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/021H	HALDE IM HASSELTAL WESTL. ROMKERHALLE	0,4233	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/025H	HALDE AM PAULWASSER	0,2108	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/026H	HALDE SÜDL. DES OBEREN HAHNEBALZER TEICHES	0,439	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	tw. unbedeckt		
6.2.2-3204-11/027H	HALDE AUF DEM WESTERBERG	0,09152778	Unterlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	ja	keine	> 50 m
6.2.2-3204-11/028H	HALDE AM KRÄHENBERG	0,3634262	Unterlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	Ja	keine	> 50 m
6.2.2-3204-11/029H	HALDE IM HEIMBERGSTAL	0,4399	Unterlauf Innerste	1.000	2.000	A	keine regelmäßige Exposition	z.T.	Begrünung	< 10 m
6.2.2-3204-11/030H	HALDE IN DER NÄHE DER ALTARKLIPPEN	0,8587	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/031H	HALDE IM VARLEYTAL (HIRSCHBOCKGRUND)	2,0959	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/032H	HALDE ZW. SOMMERBERG UND VARLEYBACH	0,937	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/033H	HALDE ÖSTL. DES GR. UHLENTALES	1,1745	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/034H	HALDE AN DER LANGEWETH	0,0544	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/035H	HALDE IM GRANETAL, SÜDL. LANGEWETH	0,3537	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/036H	HALDE IM GR. HÜHNERTAL	0,4246	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/039Hc	HALDE KREUZECK ÖSTL. BOCKSWIESE/ehem. HMD	0,4831	Oberlauf Innerste	3.000		A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/038H	HALDE IM GRUMBACHTAL (WÖHLERSBERG)	1,8207	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/039Ha	HALDE IM BEREICH KREUZECK	0,3348	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/039Hb	HALDE KREUZECK ÖSTL. BOCKSWIESE	0,2135	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/039Hd	HALDE AM KREUZECK, ÖSTL. BOCKSWIESE	0,1496	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/039He	HALDE AM KREUZECK, ÖSTL. VON BOCKSWIESE	2,2799	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/039Hf	HALDE AM KREUZECK, CAMPINGPLATZ	2,6645	Oberlauf Innerste			A	Freizeit	tw. unbedeckt (Uferbereich Teich)		
6.2.2-3204-11/040H	HALDE AN DER MOSESKAPPE	0,1507	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/041H	HALDE AUF DEM WIESENBERG (ALTES TAL)	0,0983	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	überwiegend dicht		< 50 m
6.2.2-3204-11/042H	HALDE IM RIESENBACHTAL (MOSESKAPPE)	0,1817	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/043H	HALDE NORDÖSTL. DES SILBERBACHKOPFES	0,2640	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		< 50 m
6.2.2-3204-11/044H	HALDE SÜDL. DES SILBERBACHKOPFES	0,0687	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/049H	Halde "Am Rotenbeek" südl. Altenau	0,5975	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		< 50 m

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-11/050H	HALDE ZWISCHEN UNTEREM HASENTAL U. MÖNCHSTAL	2,9967	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/051H	HALDE NÖRDL. DES LANGETALS	1,2176	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/052H	HALDE ZWISCHEN KL.MÖNCHS- U. GR.STEINTAL	3,5568	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		< 50 m
6.2.2-3204-11/053H	HALDE ÖSTL. D.POLSTERBERGER ZECHENH.	1,5863	Oberlauf Oker			A	Wohnnutzung, Freizeit	versiegelt	analog TG 1	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/054H	HALDE AM ROTENBEEK - 900m süd. Einlauf Hüttenteich	0,1225	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt	analog TG 1	< 50 m
6.2.2-3204-11/055H	HALDE NÖRDL. DES COVENTSHAIES	2,8881	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/056H	HALDE Südl. DES KUNSTBERGES	2,2252	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/057H	HALDE KREUZG. "SCHW. WASSER/ GRAS-STIEG"	0,0443	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt	analog TG 1	< 50 m
6.2.2-3204-11/058Ha	HALDE ZW. TISCHLERTAL/ DAMMGRABEN - Alter Stollen	1,4278	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt		< 50 m
6.2.2-3204-11/058Hb	Halde zw. Tischlertal u. Dammgraben - Nähe L504-	0,3210	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/059H	HALDE TISCHLERTAL/ SCHULWASSER	0,1029	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt	Eindämmung der starken Erosion, Lage am Gewässer	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/060H	HALDE ZW. UNTER. U. MITTL. RABENTAL	1,6676	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		< 50 m
6.2.2-3204-11/061H	HALDE AM SAGEHOLZKOPF	1,9724	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/062H	HALDE AN DER MDG. FINKENTAL/KELLWASSERTAL	1,3796	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/063H	HALDE SÜDWESTL. DES RENNALS KOPFES	1,6268	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/064H	HALDE AN DER MDG. OBR.RABEN-/KELLWASSERTAL	1,5076	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/065H	HALDE AM SÜDÖSTL.UFER D.OKERSTAUSEES	0,1686	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt	analog TG 1	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/066H	HALDE AN DER MDG. WEISSWASSER/OKERSTAUSEE	2,3965	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt	Eindämmung der Erosion, Lage am Gewässer	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/067H	HALDE IM GR.GEMKENTAL NAHE OKERSTAUSEE	0,3332	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		< 50 m
6.2.2-3204-11/068H	HALDE AM VORTEICH NAHE WEISSWASSERB.	2,4684	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend unbedeckt	analog TG 1	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/069H	HALDE AM WIRTSCHAUS GEMKENTAL	1,6272	Oberlauf Oker			A	Wohnnutzung, Freizeit	überwiegend unbedeckt	analog TG 1	< 50 m
6.2.2-3204-11/070H	HALDE AN DER MÜNDUNG WEIßWASSER IN DIE OKER	1,4187	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/071H	HALDE IN D. NÄHE D.WEISSWASSERBRÜCKE	1,7318	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		< 50 m
6.2.2-3204-11/072H	HALDE IM GROSSEN BRAMKENTAL	0,2417	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/073Ha	HALDE SÜDL. D.ROMKERHALLER WASSERF.	0,1792	Oberlauf Oker		6.000	B	Freizeit stärkere Frequenz	teilweise unbedeckt	analog TG 1	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/073Hb	HALDE IM GROßEN BIRKENTAL	0,8825	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/074H	HALDE AN DER TRÄNKENTALQUELLE	1,802	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	bedeckt		< 50 m
6.2.2-3204-11/075H	HALDE NORDÖSTL. DES HUTHBERGES	0,6115	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	bedeckt		kein Oberflächengewässer

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-11/076Ha	HALDE IM GROSSEN ROMKETAL	0,4609	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/076Hb	HALDE IM TAL DER GROßEN Romke	0,2918	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/076Hc	HALDE IM TAL DER GR. ROMKE	0,0833	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/078H	HALDE AN DER BLEICHE (MORLBERG)	1,6020	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	bedeckt		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/079H	HALDE AM TIEFENBACHE	0,0874	Unterlauf Oker	3.000		A	keine regelmäßige Exposition	bedeckt		< 50 m
6.2.2-3204-11/080H	HALDE AM SPITZENBACH (MARIENTEICHB.)	1,2012	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	bedeckt		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/081H	HALDE AM EHEM.FORSTHAUS SCHLUFT	0,2587	St. Andreasberg			A	keine regelmäßige Exposition	ja	begrünt	< 50 m
6.2.2-3204-11/082H	HALDE (ABRAUM) AM HUNEBERG	5,0623	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend unbedeckt		kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/083H	HALDE AN DER MÜNDUNG DREIBODETAL/SIEBERTAL	0,0193	St. Andreasberg			A	keine regelmäßige Exposition	ja	begrünt	< 50 m
6.2.2-3204-11/084H	HALDE IN DER MÜNDUNG MITTL./OBERES DRECKTAL	0,1276	St. Andreasberg			A	keine regelmäßige Exposition	ja	begrünt	< 50 m
6.2.2-3204-11/085H	HALDE AM ANDREASBERGER RINDERSTALL	0,1972	St. Andreasberg			A	Freizeit geringe Frequenz	ja	begrünt	< 10 m
6.2.2-3204-11/086H	HALDE ZW.STÖLZERNE STIEG/MORGENSTERN	0,0443	St. Andreasberg			A	keine regelmäßige Exposition	ja	begrünt	< 10 m
6.2.2-3204-11/087H	HALDE IM MORGENSTERN TAL	0,0798	St. Andreasberg			A	Freizeit geringe Frequenz	ja	begrünt	< 10 m
6.2.2-3204-11/088H	HALDE AM MAGDGRABEN (SCHLOSSKOPF)	0,4947	St. Andreasberg	2.000		B	keine regelmäßige Exposition	z.T.	Offene Flanke, Bewuchs	< 10 m
6.2.2-3204-11/089H	HALDE AN DER MÜNDUNG MAGDGRABEN/ODER	0,0528	Unterlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	z.T.	Begrünung	> 50 m
6.2.2-3204-11/090H	ZW. BACHMANNSLOCH U. ODERBERG	0,0953	St. Andreasberg			A	Wald	ja	begrünt	< 50 m
6.2.2-3204-11/091H	Suedl. DER ENGELSBURGER TEICHE	0,7017	St. Andreasberg		12.000	B	Wald	z.Teil	Offene Flanke, Bewuchs	Oberflächengewässer <50m entfernt
6.2.2-3204-11/095H	HALDE IM OBEREN WILDSCHÜTZENTAL	0,2242	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		< 50 m
6.2.2-3204-11/097Ha	HALDE SÜDL. FESTENBURG ALTER BERGBAU	1,8775	Oberlauf Oker		3.000	B	Nähe Wohngebiet	überwiegend unbedeckt	abdecken und Bewuchs	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/097Hb	HALDE SÜDL.FESTENBURG	0,6797	Oberlauf Oker	2.000		A	Nähe Wohngebiet	überwiegend unbedeckt	abdecken und Bewuchs	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/099H	HALDE IM BRANDHAI	0,2967	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/101Ha	EHEM.HEIMBERGSTOLLEN (HALDEN)	0,2541	Unterlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	z.T.	keine	> 50 m
6.2.2-3204-11/101Hb	Halde nördl. Steinbruch Wolfshagen	0,1616	Unterlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	z.T.	keine	> 50 m
6.2.2-3204-11/103aH	AM OBEREN ENGELSBURGER TEICH	0,0257	St. Andreasberg			A	Wald	ja	begrünt	< 50 m
6.2.2-3204-11/103bH	AM OBEREN ENGELSBURGER TEICH	0,0437	St. Andreasberg			A	Wald	ja	begrünt	< 50 m
6.2.2-3204-11/108H	HALDE IM RADAUTAL WESTL. BASTESIEDLUNG	0,3378	Unterlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	bedeckt		< 50 m
6.2.2-3204-11/110H	HALDE AM SCHACHT BÄHRENHÖHLERTAL	0,1054	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/111H	HALDE SueDÖSTL. OSTSCHACHT	0,0774	Oberlauf Innerste			A	Freizeit, geringe Frequenz	dicht		

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				Amts-ermittlung	Störer		Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-11/113H	Kl. Kreuzberg, westl. Silbernaal	0,3937	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	lückenhaft		
6.2.2-3204-11/114H	HALDE IM SCHWANERTAL	0,0954	Oberlauf Oker			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/116H	HALDE AM HOHEN BERG WILDEMANN	0,1769	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/117H	HALDE ODERHAUS UNTERH. FÖRSTEREI	0,1455	St. Andreasberg			A	Grünland	ja	Info Eigentümer / Pächter	
6.2.2-3204-11/118H	BLAUE H. MATHIAS SCHMIDT BERG	0,0207	St. Andreasberg			A	Wald	ja	dicht bewachsen, nahezu unzugänglich	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/121H	Halde an der Andreasberger Silberhütte	0,5275	St. Andreasberg	1.000		B	Wald		dicht bewachsen, Einsturzgefährdung (Schacht) prüfen, Müll entsorgen	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/123H	HALDE zw. Tischlertal u. Dammgraben - Schießstand	1,5011	Oberlauf Oker	2.000		B	Freizeit	teilweise unbedeckt	analog TG 1	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/125H	Halde am Schalker Bach - Oberschulenberg	0,2941	Oberlauf Oker	4.000		B	Freizeit geringe Frequenz	überwiegend unbedeckt	Maßnahmen abhängig vom Ergebnis 11/047H und 11/144H	< 50 m
6.2.2-3204-11/126H	Halde an der Lochstraße	0,069	St. Andreasberg			A	keine regelmäßige Exposition	ja	begrünt	< 50 m
6.2.2-3204-11/127H	Halde am Schachtelkopf	0,0364	St. Andreasberg			A	keine regelmäßige Exposition	ja	begrünt	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/128H	Halde am Morgensternweg	0,1577	St. Andreasberg			B	keine regelmäßige Exposition	z.T.	Offene Flanke, Bewuchs	< 10 m
6.2.2-3204-11/129H	Halde im Großen Gemkental	0,0530	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		< 50 m
6.2.2-3204-11/130H	Halde am ehem. Richtschacht	0,4559	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/131H	Halde nördl. des Langetals	0,0701	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/132H	Halde nördl. Johanneserhaus	0,0455	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-11/133H	Halde Silbernaal, nördl. Kreuzbacher Teich	0,2838	Oberlauf Innerste			A	Freizeit geringe Frequenz	dicht	-	
6.2.2-3204-11/134H	Halde am Schulte Stollen	0,086	Oberlauf Innerste			A	keine regelmäßige Exposition	dicht	-	
6.2.2-3204-11/135H	Halde Wegkreuz. Am Graneblockhaus am Granetalbach	0,4896	Oberlauf Innerste		30.000	B	Freizeit geringe Frequenz	tw. unbedeckt	Erosionssicherung Grane-Ufer	
6.2.2-3204-11/136H	Halde im Alten Tal	0,0660	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht		Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-11/137H	Halde Grube Landesherrn im Alten Tal	0,0607	Oberlauf Oker			A	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt		< 50 m
6.2.2-3204-11/143H	Halde westl. oberer Zechenteich (Nähe Campingpl.)	2,3592	Oberlauf Innerste	2.000		A	Freizeit geringe Frequenz	dicht		
6.2.2-3204-11/144H	Halde 350 m östl. Oberschulenberg nördl. L 517	2,7028	Oberlauf Oker			C1	Freizeit geringe Frequenz	überwiegend unbedeckt	Untersuchung zusammen mit 11/047H; Maßnahmenkatalog erst nach Abschluss Untersuchungen	siehe -11/045H

Summe

700.000 € 7.721.000 €

Erläuterung:

*

Aus den Namen der Fälle geht nicht immer der Bezug zur Montanhistorie hervor, da der Altlastenverdacht teilweise erstmals aufgrund einer Nachnutzung ausgesprochen wurde und dann keine Umbenennung mehr erfolgte.

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Maßnahmen	Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				bereits entstanden	noch zu erwarten			Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-01/009	Schrevenwiesen	3,7145	Unterlauf Oker	3.525.000	500.000	Überwachung der Sanierung, Nachuntersuchungen	D/C1	gesicherte Altlast/Brache	dicht	Prüfung Fracht, dazu ggf. neue Messstellen	< 50 m
6.2.2-3204-01/022	Halberstädterstrasse Deponie	7,3578	Unterlauf Oker	800.000	500.000	Sanierung	C	z.T. Freizeit	teilweise unbedeckt	Oberflächenabdeckung	< 50 m
6.2.2-3204-01/037 a	Altablagerung im Kalten Tal-2, Teich	0,073	Unterlauf Oker	4.000			E2	Freizeit/ Wohnen	überwiegend dicht	Dichte Begrünung analog TG1 ist vorhanden	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-01/037 b	Altablagerung im Kalten Tal-1, Teich	0,2424	Unterlauf Oker	5.000			E2	Freizeit/ Wohnen	überwiegend dicht	Dichte Begrünung analog TG1 ist vorhanden	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-01/081H	HALDE SÜDLICH SCHACHTRUPPS MÜHLE	0,1672	Unterlauf Oker	3.000	10.000	Haldensuche, hist. Recherche, Ersterkundung Bodenproben	B	Freizeit	überwiegend unbedeckt		< 50 m
6.2.2-3204-01/111A	ERZBERGWERK RAMMELBERGER STR.	6,0851	Unterlauf Oker	25.000	500.000	weiterführende Untersuchungen/Monitoring	C1	Freizeit	teilweise unbedeckt	(Magazin unter Bergaufsicht) sonst Maßnahmen nach TG1 und Erosionsschutz am Hang oberhalb Bergwerk	siehe auch -01/075H und -01/042
6.2.2-3204-01/246H	Halde am Sportplatz Steinfeld	0,5587	Unterlauf Oker	2.000	3.000	Sicherung/Kontrolle	B/ C1	Freizeit	unbedeckt	Oberflächenabdeckung/ -versiegelung	kein Oberflächengewässer; Zusammenführung 01/024 - Sanierung abgeschlossen, aber nicht im Haldenkonzept
6.2.2-3204-01/370A	Ehemalige Kupferhütte Metall- und Farbwerke GmbH	14,1104	Unterlauf Oker	1.500.000	2.000.000	weiterführende Sanierung	C1 nach D/A	Industrie	versiegelt/ unbedeckt	Sanierung Laugerei und Betriebsdeponie ist abgeschlossen (zust. GAA) sonst lt. Gesamtkonzept Oker keine Maßnahmen erforderlich	Maßnahmen lt. Gesamtkonzept Oker nur im Zuständigkeitsbereich des GAA erforderlich
6.2.2-3204-01/392	Ablagerungen östlich der Halberstädter Straße	20100,0000	Unterlauf Oker		250.000	weitere Untersuchungen Boden/GW	C	Brache	teilweise unbedeckt	Oberflächenabdeckung	geändert (Optionalfäche halberstädter Straße)
6.2.2-3204-01/403 A	Messinghütte Oker		Unterlauf Oker	30.000	20.000	Nachuntersuchungen laut Gutachter					
6.2.2-3204-02/003Ha	Brandhalde	9,0388	Unterlauf Oker	7.000.000	4.500.000		C/D	Altlast	unbedeckt	wird z.Z. saniert	Sanierung läuft mindestens bis 2022 danach folgekosten ca. 25.000 € p.a.
6.2.2-3204-04/004Ha	Halde Frau Sophienhütte Nord	12,9578	Unterlauf Innerste	600.000	10.000	Überwachung GW/Kontrolle		Freizeit geringe Frequenz		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/008Ha	Halde "Herzog-Julius-Hütte"	22,8685	Unterlauf Innerste	1.000.000	9.000.000	Überwachung/Monitoring		Freizeit		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/013Ha	FLOTATIONSHALDE AM SPARENBERG	4,2756	Oberlauf Innerste	20.000	2.000	Sicherung	B/C1	Freizeit	lückenhaft	Abdichtung zur Sickerwasserminimierung	
6.2.2-3204-04/018Ha	SALZHALDE HEUBACHSTRASSE	1,4762	Unterlauf Innerste	15.000	4.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom		Freizeit geringe Frequenz		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/029H	HALDE OBERH.D.EHEM.TURNHALLE	1,6254	Oberlauf Innerste	5.000	10.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	C2	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft	Grundwassergefährdung? ggfs. Hangsicherung/Begrünung ausreichend	
6.2.2-3204-04/031H	HALDE UNTERH.D."SCHW.GRUBE"	4,8898	Oberlauf Innerste	3.000	5.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	B	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft	Erosionssicherung am Haldenfuß	
6.2.2-3204-04/033H	AN D.EHEM.GRUBE"GueTE D.HERRN"	4,5174	Oberlauf Innerste	3.000	5.000	Recherche Lage, Rammkernbohrungen/Analytik Boden	B	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft	Erosionssicherung	
6.2.2-3204-04/037H	UNTERE HALDE AN D.EHEM.TURNH.	0,6901	Oberlauf Innerste	4.000	20.000	Sicherung	C2	Freizeit	ohne		
6.2.2-3204-02/040Aa	INDUSTRIEBRACHE ZINKHÜTTE	12,0376	Unterlauf Oker	8.000.000	35.000.000		C/D	Industrie	versiegelt/ unbedeckt	z.T. Sanierungsuntersuchung/Sanierungsplanung/VE	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/040Ab	INDUSTRIEBRACHE ZINKOXYDHÜTTE	6,2366	Unterlauf Oker				C	Industrie	versiegelt/ unbedeckt	Sanierungsplanung/VE	Fall wurde in -02/040Aa integriert
6.2.2-3204-04/045H	SCHLACKENHALDE BREDELEM	3,1329	Unterlauf Innerste	2.500	20.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom				Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/046H	Halde am Nordostende des Otterberges	2,8307	Unterlauf Innerste	3.000	2.000			Freizeit		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/071A	HANS-HEINRICH-HÜTTE GMBH	16,1535	Unterlauf Innerste	12.000	10.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom				Gesamtprojekt Langelsheim	

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Maßnahmen	Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				bereits entstanden	noch zu erwarten			Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-04/075A	TREIBHÜTTE SÜDLICH KAHNSTEIN	2,3193	Unterlauf Innerste	2.000	3.000	weitere Untersuchungen Boden/Untergrund				Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/078H	SCHLACKENHALDE ÖSTL. TÖLLEBACH	2,7130	Unterlauf Innerste	1.000	5.000	weitere Untersuchungen Boden/Untergrund		keine regelmäßige Exposition		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/079H	Aschenplatz westl. WIFO	0,7296	Unterlauf Innerste	3.000	30.000	Sicherung		Wohnnutzung		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-02/080	Ehem. Schlackenablagerung auf HMG-Gelände	1,9892	Unterlauf Oker				B	Industrie/Gewerbe	versiegelt/ unbedeckt	teilweise durch Gebäude versiegelt	geändert ist Teil der Bleihütte -01/074Hb
6.2.2-3204-04/080H	Aufschüttungsfläche und Klärbecken Flachsrotten	8,1759	Unterlauf Innerste	3.500	10.000	weitere Untersuchungen Boden/Untergrund		Wohnnutzung		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/082H	OBERE HALDE MAAßNER GAPEL	1,2958	Oberlauf Innerste	6.000	15.000	einfache Maßnahmen erforderlich/Sicherung	B	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft	Erosionssicherung	
6.2.2-3204-04/089H	POCHSANDHALDE ÖSTL. ERZAUFBER.	0,8761	Oberlauf Innerste	2.000	6.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	C2	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft	Erosionssicherung	
6.2.2-3204-04/093H	HALDE 200M NÖRDL. OSTSCHACHT	0,8558	Oberlauf Innerste	10.000	5.000	Recherche Lage, weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	B	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft, tw. ohne	Erosionssicherung am Haldenfuß	
6.2.2-3204-04/094H	HALDE SÜDL. KAHNSTEIN	0,5211	Unterlauf Innerste	2.000	5.000	Recherche Lage, Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom		keine regelmäßige Exposition		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/096H	SCHLACKENHALDE PAPIERGARTEN	2,2265	Unterlauf Innerste	2.000	10.000	weitere Untersuchungen Boden/Untergrund		Spielfläche		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/113H	Halde an der Brücke "Im Granetal", Astfeld	3,1856	Unterlauf Innerste	2.000	10.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom		Freizeit		Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/116H	Frau-Sophien-Hütte (Süd)	7,2215	Unterlauf Innerste	2.500.000	300.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom		Freizeit geringe Frequenz		Gesamtprojekt Langelsheim	weiteres Monitoring
6.2.2-3204-08/008	BSD Ottiliaeschacht	2,2441	Oberlauf Innerste	6.000	30.000	weitere Untersuchungen, GW-Abstrom, Prüfung Standsicherheit	B	keine regelmäßige Exposition	wenig, lückenhaft	Erosionssicherung Böschung und Zellbach	
6.2.2-3204-08/009	Abl. Ottiliaeschacht	2,4596	Oberlauf Innerste		450.000		A	keine regelmäßige Exposition	dicht		
6.2.2-3204-08/015H	Schlackenhalde Bleihütte	2,46	Oberlauf Innerste	70.000	5.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom, umfangreiches Monitoring/Teilsicherung	C1	Freizeit indirekter Einfluss auf Wohnen/Garten	wenig	Oberflächenabdichtung/Immobilisierung und Rekultivierung	
6.2.2-3204-08/022Hc	Pochs.halde Bergw.wohlfahrt	1,5140	Oberlauf Innerste	15.000	1.500.000	Sanierung	B	keine regelmäßige Exposition	sehr wenig	Böschungsprofilierung, Bodenauftrag, Begrünung, Immobilisierung	
6.2.2-3204-08/048H	Silbersegener Halde	2,5962	Oberlauf Innerste	12.000	4.000	Überwachung Standsicherheit, weitere GW-Untersuchungen	B	Freizeit geringe Frequenz, Schneeablageplatz	ohne	Erosionssicherung durch Hangfmaschine + Bewuchs	
6.2.2-3204-08/049bH	Altersegener Halde	0,06178	Oberlauf Innerste	3.000	2.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	B	Freizeit geringe Frequenz indirekter Einfluss auf Industrie/Gewerbe	wenig	Böschungsstabilisierung durch Bewuchs	
6.2.2-3204-08/061H	HALDE AN L 517 IN MITTELSCHULENBERG	1,1747	Oberlauf Oker	2.000			B	Wohnnutzung	teilweise unbedeckt	Abdeckung offener Bereiche, Eindämmung der Erosion, analog TG 1	< 50 m
6.2.2-3204-08/070H	HALDE AM SCHATZKAMMERSCHACHT	0,3578	Oberlauf Oker	2.000	10.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	B	Wohnnutzung	teilweise unbedeckt	Abdeckung offener Bereiche, Eindämmung von Erosion, analog TG 1	< 50 m
6.2.2-3204-08/150A	Schlackenhalde an der Silberhütte	0,873	Oberlauf Oker	2.000	10.000	Sicherungsmaßnahmen	B	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt	analog TG 1	
6.2.2-3204-08/206H	Pochsandhalde nördl. Ambihaus	2,5229	Oberlauf Innerste	2.000	10.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	C1	Freizeit geringe Frequenz	lückenhaft	Erosionssicherung Zellbach, Oberflächenabdichtung/Immobilisierung und Rekultivierung?	
6.2.2-3204-10/013H	Katharina Neufang	1,9669	St. Andreasberg	10.000	5.000		B	Wohnen	z.T.	BPG-VO, Bewuchs, Spielplatz Grundschule Abzäunung, Erosionsminderung	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-10/016H	Am Schacht Gnade Gottes	0,7092	St. Andreasberg	2.000	8.000	Sicherung/Begehung	B	Park / Wohnen	z.T.	ein Teil des Hangs oberhalb Nationalparkhaus muss begrünt werden, Plateau westl. Teil dito., Fußweg ggf. abdecken NK	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-11/020H	HALDE NAHE BAHNHOF SILBERNAAL-GRUND	0,2412	Oberlauf Innerste	1.000	10.000	Erosionsschutz	B	keine regelmäßige Exposition	tw. unbedeckt	Erosionssicherung durch Hangfmaschine/Abflachung der Böschungen	

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Maßnahmen	Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				bereits entstanden	noch zu erwarten			Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-11/023H	Am Einersberger Blick	3,337	Oberlauf Innerste	5.000	5.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	B	Freizeit geringe Frequenz	lückenhaft	erosionssichere Ableitung der Quellaustritte, Bodenüberdeckung, Begrünung	
6.2.2-3204-11/045H	HALDE IM BEREICH SCHALKETAL	1,047	Oberlauf Oker	60.000	20.000		C1	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt	Maßnahmen abhängig vom Ergebnis 11/047H und 11/144H	< 50 m
6.2.2-3204-11/046H	HALDE AUF DEM SCHULENBERG	1,1555	Oberlauf Oker				C1	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt	Maßnahmen abhängig vom Ergebnis 11/047H und 11/144H	siehe -11/045H
6.2.2-3204-11/047H	HALDE 100M ÖSTL.OBERSCHULENBERG	0,2833	Oberlauf Oker				C1	Freizeit geringe Frequenz	teilweise unbedeckt	Untersuchung zusammen mit 11/144H; Maßnahmenkatalog erst nach Abschluss Untersuchungen	siehe -11/045H
6.2.2-3204-11/119	Ablagerung westl. Medingschacht	0,466	Oberlauf Innerste	3.000	10.000	weiterführende Detailuntersuchungen Boden/GW	C1	Freizeit geringe Frequenz	dicht	Immobilisierung/Abdeckung	

Summe 25.290.000 54.849.000

Erläuterung:

* Aus den Namen der Fälle geht nicht immer der Bezug zur Montanhistorie hervor, da der Altlastenverdacht teilweise erstmals aufgrund einer Nachnutzung ausgesprochen wurde und dann keine Umbenennung mehr erfolgte.

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Maßnahmen	Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				bereits entstanden	noch zu erwarten			Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-01/132A	ERZAUFBEREITUNG BOLLRICH	2,5559	Unterlauf Oker		20.000					Montanstandort unter Bergaufsicht	
6.2.2-3204-01/186A	VITRIOLHOF DES RATES	0,2946	Unterlauf Oker		8.000	Untersuchungen (GW/Boden)	B/ C1	Wohnen	versiegelt	analog TG 1; Bewertung Schwermetallemission	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-01/187A	VITRIOLHOF DER KOMMUNION	0,3615	Unterlauf Oker		8.000	Untersuchungen (GW/Boden)	B/ C1	Wohnen	versiegelt	analog TG 1; Bewertung Schwermetallemission	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-01/188A	VITRIOLÖLBRENNEREI 1	0,7885	Unterlauf Oker		5.000	weiterer Untersuchungsbedarf (Analyse Boden)	C2	Wohnen	versiegelt	analog TG 1; Untersuchung sonstige Altlasteneigenschaften	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-01/189A	VITRIOLÖLBRENNEREI 2	0,0854	Unterlauf Oker		5.000	weiterer Untersuchungsbedarf (Analyse Boden)	C2	Wohnen	versiegelt	analog TG 1; Untersuchung sonstige Altlasteneigenschaften	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/014	SCHLAMMPOLDER HARZ-METALL GMBH	5,5412	Unterlauf Oker	2.000	10.000	weitere Untersuchungen/Rammkernbohrungen/Analytik Boden	C2	Landwirtschaft	überwiegend dicht	orientierende Untersuchung gem. BBodSchG	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/020H	HALDE SÜDL. DES BAHNHOFES ECKERTAL	1,5255	Unterlauf Oker				B	keine regelmäßige Exposition	überwiegend dicht	analog Bodenplanungsgeb.VO, Oberflächenabdeckung	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/052H	HALDE BEI DER BLEIHÜTTE BÜNDHEIM	2,7735	Unterlauf Oker	5.000	10.000	Nachuntersuchungen (Wasser/Boden)	B	Wohnnutzung	überwiegend versiegelt	analog Bodenplanungsgeb.VO	< 50 m
6.2.2-3204-02/053H	HALDE BEI DER HÜTTE A.D.FRIEDENSPLAN	1,1400	Unterlauf Oker	4.000	10.000	Nachuntersuchungen (Wasser/Boden)	B	Wohnnutzung	überwiegend versiegelt	analog Bodenplanungsgeb.VO	kein Oberflächengewässer
6.2.2-3204-02/054H	HALDE BEI DER OCHSENHÜTTE AN DER RADAU	0,4381	Unterlauf Oker	3.000	10.000	Nachuntersuchungen (Wasser/Boden)	B	Industrie/Gewerbe	überwiegend versiegelt	analog Bodenplanungsgeb.VO	Oberflächengewässer direkt an der Fläche (<10m)
6.2.2-3204-04/004Hc	GRUNDSTÜCK HELLER JERSTEDT.STR	1,1587	Unterlauf Innerste	2.000	5.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik				Gesamtprojekt Langelsheim	
6.2.2-3204-04/015Aa	SILBERHÜTTE LAUTENTHAL	3,9245	Oberlauf Innerste	15.000	70.000	Sicherung/Abdichtung	C1	Wohnen	teilweise unbedeckt	keine weiteren Maßnahmen sinnvoll, da Belastungsschwerpunkte im Grundwasser liegen.	
6.2.2-3204-04/020A	EHEM. BAHNHOF LAUTENTHAL	1,4812	Oberlauf Innerste	7.000	4.000	weiterführende Untersuchungen gem. Gutachten	B	Freizeit	lückenhaft	Einzäunung (bei sensibler Nutzung Bodenabdeckung)	
6.2.2-3204-04/030H	westl. der Haupthalde der ehem. Schwarzen Grube	2,8498	Oberlauf Innerste		3.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik	B	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft	Erosionssicherung am Haldenfuß	
6.2.2-3204-04/048H	HÜTTE ZUR TOLDETUT	0,4996	Unterlauf Innerste	2.000	6.000	Orientierende Untersuchungen (GW/Boden)	B	Freizeit geringe Frequenz	z.T.	Begrünung / Uferbefestigung	< 10 m
6.2.2-3204-04/049H	UNTER.GOWISCHHÜTTE	0,3506	Unterlauf Innerste		2.000	historische Recherche	B	keine regelmäßige Exposition	z.T.	Begrünung	< 10 m
6.2.2-3204-04/050H	Ochsenhütte	0,9813	Oberlauf Innerste	2.000	10.000	weiterführende Untersuchungen (Grundwasser, Boden)	B	Freizeit geringe Frequenz	ohne	Böschungssicherung, Verhinderung des Zutritts od. Hinweis auf Gefahren	
6.2.2-3204-04/053H	AM EHEM. OSTSCHACHT	0,7311	Oberlauf Innerste	2.000	8.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	B	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft	Erosionssicherung am Haldenfuß	
6.2.2-3204-04/084H	SCHLACKENHALDE LADDEKEN	0,3524	Oberlauf Innerste	3.000	4.000	weiterführende Untersuchungen (Grundwasserprobenahme)	B	Freizeit geringe Frequenz	teilweise lückenhaft	Bodenüberdeckung	
6.2.2-3204-04/099	ABLAGERUNG SPARENBERGWEG 1	0,1269	Oberlauf Innerste		20.000	Bohrungen, Analytik, Grundwassermessstellen	B	Wohnen	dicht	Auftrag bindiger Boden	
6.2.2-3204-04/100H	KLÄRTEICH SÜDL. KL. BROMBERG	0,3973	Oberlauf Innerste	10.000	5.000	ergänzende orientierende Untersuchungen gem. Gutachten	C2	Gewerbe	lückenhaft		
6.2.2-3204-04/112H	Halde -stlich OSTSCHACHT	0,1381	Oberlauf Innerste	2.000	4.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	B	Freizeit, geringe Frequenz	lückenhaft	Erosionssicherung am Haldenfuß	
6.2.2-3204-08/014	Ehem. Müllplatz Rosenhof	1,1464	Oberlauf Innerste	2.000	8.000	weiterführende Untersuchungen gem. Gutachten	C2	Freizeit geringe Frequenz	dicht, Wald		
6.2.2-3204-08/022aA	Grube Bergwerkswohlfahrt	10,7108	Oberlauf Innerste	2.000	8.000	weiterführende Untersuchungen gem. Gutachten	C1	Wohnen/Garten	bereichsw. spärlich	Erosionssicherung Innerste? / Erhalt der Versiegelung / in Bereichen ohne Vegetation Bodenauftrag, Begrünung	

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugsgebiet	Kostenschätzung in €		Maßnahmen	Kategorie	Zusatzinformationen			Bemerkung
				bereits entstanden	noch zu erwarten			Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-08/022Hd	Halde südl. Medingschacht	0,5723	Oberlauf Innerste	8.000			B	Wohnen/Garten	bereichsw. spärlich	Bodenauftrag in vegetationsfreien Flächen, ggfs. Begrünung	
6.2.2-3204-08/045H	nördlich Bleihütte Clausthal	0,3999	Oberlauf Innerste	20.000	8.000	Erkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Analytik	B	Freizeit geringe Frequenz indirekter Einfluss auf Wohnen/Garten	wenig	Erosionssicherung Zellbach	
6.2.2-3204-08/046H	An der Frankenscharnhütte	2,2735	Oberlauf Innerste	2.000	6.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	B	Wohnen/Garten	lückenhaft	Maßnahmen analog TG 1; Erosionssicherung Zellbach	
6.2.2-3204-08/135A	ehem. Kläranlage	2,0396	Oberlauf Innerste	3.000	8.000	weitere Bodenuntersuchungen	B	Industrie/Gewerbe, Kompostplatz teilversiegelt	ohne	Versiegelung genutzter Flächen, ansonsten Bodenüberdeckung und Begrünung	
6.2.2-3204-08/158H	HALDEN A.E. SPORTPL. SPIEGELT.	3,822	Oberlauf Innerste	40.000			B	Wohnnutzung	dicht, tw. unbedeckt	gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag bis 31.12.2007	
6.2.2-3204-08/205H	Herzog-Wilhelmer-Halde	1,191	Oberlauf Innerste		10.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik +GW	B	Wohnnutzung	dicht	Erosionsschutz am Zellbachufer	
6.2.2-3204-08/207H	Schlackenhalde östlich Silbernaal	0,2745	Oberlauf Innerste		5.000	Ersterkundung Boden- und Grundwassererkundung	B	Freizeit geringe Frequenz	wenig	Erosionssicherung Innerste	
6.2.2-3204-10/017H	AM SCHACHT "WENNS GLueCKT"	0,3853	St. Andreasberg		5.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik	B	Wohnen / Brachfläche	z.T.	BPG-VO auf bewohnter Teilfläche bereits durchgeführt, Bewuchs auf Brachfläche	Oberflächengewässer < 10 m
6.2.2-3204-11/003H	HALDE AM TATERGRUND	0,8495	Unterlauf Innerste		3.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik	B	Freizeit geringe Frequenz	ja	Ufersicherung/Begrünung	< 10 m
6.2.2-3204-11/010H	Halde im Pendelbachtal nördl. von Bad Grund	0,1636	Unterlauf Innerste		4.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik	B	Freizeit geringe Frequenz	z.T.	Ufersicherung/Begrünung	< 10 m
6.2.2-3204-11/013H	HALDE AM PANDELBACH UNTH. PFERDEKOPF	0,1430	Unterlauf Innerste		3.000	Haldensuchung, Ersterkundung Bodenproben	B	keine regelmäßige Exposition	z.T.	Ufersicherung/Begrünung	< 10 m
6.2.2-3204-11/014H	HALDE BEI DER MÜNDUNG HÜTTSCHEITAL/INNERSTETAL	0,4111	Oberlauf Innerste		10.000	Sicherungsmaßnahmen gegen Erosion	B	Freizeit geringe Frequenz	tw. unbedeckt	Erosionssicherung durch Hangfmaschine	
6.2.2-3204-11/016H	HALDE AM ALTEN PANDELBACH, "SPINNE"	0,2050	Unterlauf Innerste		5.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik +GW	B	Freizeit geringe Frequenz	z.T.	Ufersicherung/Begrünung	< 10 m
6.2.2-3204-11/122H	FÄKALIENGRUBE UND HALDE AN L 515	0,4828	Oberlauf Innerste		5.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik +GW	B	keine regelmäßige Exposition	tw. unbedeckt	Erosionssicherung Innerste-Ufer	
6.2.2-3204-11/024H	„Zuckerhut“, Nähe Kreuzbacher Teich	2,4084	Oberlauf Innerste	1.000	10.000	weitere Untersuchungen des Untergrundes/GW-Abstrom	C 1	Freizeit geringe Frequenz	ohne	Immobilisierung/Abdichtung, Sicherung Quellaustritt	
6.2.2-3204-11/037H	HALDE SÜDL. DES HÜHNERTALER BERGES	0,0981	Oberlauf Innerste		2.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik	B	Freizeit geringe Frequenz	tw. unbedeckt	dichten Bewuchs herstellen	
6.2.2-3204-11/102H	HALDE HÜTTSCHEITAL	0,1977	Oberlauf Innerste		4.000	Bodenprobenahme/Analytik	B	keine regelmäßige Exposition	tw. unbedeckt	Erosionssicherung Innerste-Ufer	
6.2.2-3204-11/093H	HALDE AN DER BRUNNENBACHSHÜTTE	1,0781	St. Andreasberg	1.000	10.000	Recherche genaue Ausdehnung, orientierende Untersuchungen (Boden)	C2	Freizeit	z.T.	Offene Flanke, Bewuchs	< 50 m
6.2.2-3204-11/115H	HALDE IM TAL DER GROßEN BRAMKE	0,2208	Oberlauf Oker		5.000	Ersterkundung durch Rammkernbohrungen inkl. Schadstoffanalytik +GW	B	keine regelmäßige Exposition	teilweise unbedeckt	Lage am Gewässer; Erosion	< 50 m

Summe Kosten

138.000

346.000

Erläuterung:

*

Aus den Namen der Fälle geht nicht immer der Bezug zur Montanhistorie hervor, da der Altlastenverdacht teilweise erstmals aufgrund einer Nachnutzung ausgesprochen wurde und dann keine Umbenennung mehr erfolgte.

Az.	Bezeichnung*	Fläche in ha	Einzugs- gebiet	Schadstoffe		Kostenschätzung in €		Zusatzinformationen			Bemerkung
				Art	Menge m ³	Amts- ermittlung	Störer	Nutzung	Bewuchs	Maßnahmen	
6.2.2-3204-01/042	GELÄNDE ERZBERGW. RAMMELSBURG (Schiefermühle)	3,2945	Unterlauf Oker	Berge		2.000					befindet sich noch unter Bergaufsicht; siehe auch -01/111A
6.2.2-3204-01/049A	Absitzbecken Bollrich	33,6249	Unterlauf Oker	Aufbereitung		20.000					befindet sich noch unter Bergaufsicht
6.2.2-3204-01/132A	ERZAUFBEREITUNG BOLLRICH	2,5559	Unterlauf Oker	Berge, Aufbereitung							befindet sich noch unter Bergaufsicht / Doppelzuständigkeit
6.2.2-3204-02/004H	RÄUMASCHENHALDE	16,4621	Unterlauf Oker	Verhüttung	> 1.000				unbedeckt	Ablagerung unter Aufsicht GAA Braunschweig	Zusändigkeit GAA, keine Infos über Kosten vermutlich > 2.000.000 €

Erläuterung:

* Aus den Namen der Fälle geht nicht immer der Bezug zur Montanhistorie hervor, da der Altlastenverdacht teilweise erstmals aufgrund einer Nachnutzung ausgesprochen wurde und dann keine Umbenennung mehr erfolgte.